

[별지 제3호 서식]

■ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙 [별지 제6호서식]

연구실사고 조사표

※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

기관명	경상남도보건환경연구원						기관 유형	[ ]대학 [√]연구기관 [ ]기업부설(연) [ ]그 밖의 기 관					
주소	경상남도 진주시 월아산로 2026 경상남도청 서부청사 보건환경연구원												
사고 발생 원 인 및 발생 경 위 <sup>1)</sup>	사고일시	2023년 11월 10일 17시											
	사고 장소	학과(부서)명 : 물환경연구부 연구실명 : 유기용매실험실 (연구 분야 : 물환경연구부)											
	연구활동 내용	골프장 잔류농약 표준품 제조											
	사고 발생 당시 상황	실험전 불완전한 상황 없음 (스크린도어 정상적인 상태)											
피해 현황	인적 피해	성명	성별	출생 연도	신분 <sup>2)</sup>	상해 부위	상해 유형 <sup>3)</sup>	상해· 질 병 코드 <sup>4)</sup>	치료 (예상) 기간	상해· 질병 원치 여부	후유 장해 여부 (1~ 14급)	보상 여부	보상 금액
		강OO	여	1982	환경 연구사	어깨	타박상 디스크	M501 M511 S134 S233 S3350	4주	치료 중	-	-	-
	※ 인적 피해가 5명을 초과하는 경우, '인적 피해 현황'부분만 별지로 추가 작성해 주시기 바랍니다.												
	물적 피해	피해물품			흡후드 스크린 도어 와이어 끊김			피해금액		약 0.2 백만원			
조치 현황 및 향후 계획		- 병원 내원하여 치료 중. - 파손된 스크린 도어 복구 및 실험실 스크린도어 안전점검. 완충장치 설치											
재발 방지 대책		- 실험실 스크린 도어 점검 및 작업 시 안전 스톱퍼 설치. - 기기 및 장비사용 안전교육 실시											
연구실 안전관리 현황	점검·진단				[√] 실시(실시일: 2023. 5.24~25 연구실 안전점검 및 정밀안전진단) [ ] 미실시(사유: )								
	보험가입				[ ] 가입(가입일: ) [√] 미가입(사유: 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행 령 제19조 2항 [공무원 재해보상법] 가입에 따른 제외대상)								
	안전교육				[√] 실시(실시일: 2023. 10.1.~ 31.연구실안전교육) [ ] 미실시(사유: )								
별첨		재발 방지 대책 상세 계획											
관계자 확인 ( 2023 년 11월 20일)		연구주체의 장						윤조희 (서명 또는 인)					
		연구실안전환경관리자						여영희 (서명 또는 인)					
		연구실책임자						박미애 (서명 또는 인)					