

작성팀 : 재난대응과

담당자 : 박성준 사무관

연락처 : 055-211-2822

경상남도, 제5호 태풍 ‘다나스’ 신속 피해복구 돌입

- 철저한 사전대비로 인명피해 없고, 재산피해도 최소화
- 태풍 ‘다나스’ 피해 지역 응급복구를 위한 밤샘 작업
- 농경지 침수 지역 2차 피해 예방을 위한 농약살포 준비

제5호 태풍 ‘다나스’는 소멸했지만 태풍이 동반한 강한 비구름의 영향으로 7월 18일부터 21일까지 양산시 원동 453mm, 김해시 장유면 409mm, 등 도내에 평균 225mm 비가 내렸다.

경남도에서는 18일(목)부터 태풍 피해에 선제적 대응을 위해 비상체제를 가동하여 재난안전대책본부를 운영하고 직원 비상근무를 실시하였다.

김경수 경남도지사는 20일 태풍 대처상황을 긴급 점검하고 ‘마지막까지 태풍 진행 상황을 모니터링 하여 태풍 피해가 발생하지 않도록 사전 대비를 철저히 하여 인명피해가 단 한 건도 발생하지 않도록 끝까지 최선을 다하고, 피해가 발생할 경우 신속한 복구와 구호품 지급 등 주민 생활에 불편이 없도록 행정력을 집중하라’고 당부했다“

경남도 재난안전대책본부에 따르면 인명피해는 발생하지 않았으며 도로 법면유실 등 공공시설 15개소, 주택침수 등 사유시설 9건, 농경지 침수 11.2ha 등의 피해가 발생하였다.

피해 발생 도로는 도민의 불편을 줄이기 위해 응급복구를 위한 밤샘작업을 실시하였고 농경지 침수 지역은 물이 빠지는 즉시 피해작물을 조사하고, 2차 피해 예방을 위한 농약 살포 준비 등 피해 최소화에 총력을 기울이고 있다.

참고자료 : 태풍 ‘다나스’ 피해현황 1부.

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 재난대응과 박성준 (055-211-2822)에게 연락주시기 바랍니다.

□ 피해 세부내역(07.21일 11시 기준)

○ 공공시설

연번	피해일시	위 치	피 해 내 용	조치사항(조치일시)	비 고
계		15건			
창 원 시		2건			
1	'19.07.20.	마산회원구 내서읍 중리 1451-1	광려천 상곡교 (L=70m, B=5.6m) 교각(3P) 침하(약15cm)	차량 및 보행자 통행 전면 통제 복구계획 수립 보수보강	
통 영 시		1건			
1	'19.07.20.	통영시 용남면 동달리 1436	통로박스 침수 (약 40cm)	차량통제(19.7.20.05:30) 운행재개(19.7.20.07:45)	도로보수원 4 경찰2, 공무원5
김 해 시		2건			
1	'19.07.20.	김해시 장유1동 (국도58호선)	도로침수(H=0.3m)	양수기 투입 우수배제 완료 (19:00)	보수원 4 양수기 4
2	2019.7.20	국도58호선 (풍유동, 칠산주유소 앞)	도로 침수	배수 조치완료 2019.7.20	장비2(백호1,트럭1) 인력2명
거 제 시		7건			
1	'19.07.20. (05:30)	거제시 문동폭포길 6-1 (지1018호선)	도로법면 토사유실 (L=5m, H=5m)	도로보수원 현장 안전조치 후 유출토사 처리 완료	보수원 5명
2	'19.07.20. (07:30)	거제시 덕포동 산33-6번지 덕포 IC	국지도 58호선 도로법면 유실 (H=20m, B=15m)	토사정리 완료	백호 0.3m³ 1대 15t 트럭 1대
3	'19.07.20. (09:30)	거제시 아양동 34 (아양동 830-3 연접) 국도14호선	도로법면 유실 (L=30m, H=2~5m)	토사정리 진행 중, 장승포방향 차량통제 중 (진주국토관리사무소 작업중) 7. 21. 05시 개통	백호 0.6m³ 3대 백호 0.2m³ 1대 덤프 15ton 5대
4	'19.07.20. (15:00)	거제시 장목면 대금리 83-3일원 (국지도 58호선)	도로법면 유실 (L=15m, H=3m)	유실토사 제거	보수원 3명
5	'19.07.20. (13:00)	거제시 장목면 외포리 (국지도58호선)	도로법면 유실 (L=10m, H=15m)	도로변 유출 토사 제거 완료	공무원1 보수원9 백호1, 덤프1
6	'19.07.20. (13:30)	거제시 장목면 외포리 (시도13호선)	도로법면 유실 (L=8m, H=5m)	도로변 유출 토사 제거 완료	공무원1 보수원9 백호1, 덤프1
7	'19.07.20. (16:30)	거제시 덕포동 (국지도58호선)	도로법면 토사유출	도로변 유출 토사 제거 완료	공무원5 보수원14 백호1, 덤프1
양 산 시		1건			
1	'19.07.20. (19:00)	양산시 어곡동 (지1051호선)	게비온법면 유실 (L=15m, H=10m)	복구진행 중(7.21 완료예정) 차량통행차단	보수원2 백호2, 덤프1
산 청 군		2건			
1	'19.07.20.	단성면 백운리 (국도20호선)	낙석방지책 5경간 파손(낙석발생)	도로변 낙석 제거 및 안전 가시설 설치	공무원1 백호1
2	'19.07.20.	금서면 향양리 산37-5, 44-1	도로법면 유실 (L=25m, H=15m) 아래채 벽체 균열 이양기 1대 매몰	도로변 유출토사 제거완료 통행가능	공무원3 백호1 덤프1

○ 사유시설

연번	피해일시	위 치	피 해 내 용	조치사항(조치일시)	비 고
계		9건			
창 원 시		1건			
1	'19.07.20.	진해구 용원동 산217	집중호우에 의한 법면 유실(사유지) A=800m(L=40m,H=20m)	사면보호(마대) 및 주변 배수로 임시조치	
통 영 시		2건			
1	'19.07.20. 02:42	통영시 총렬3길 27-2(명정동)	주택 배면 토사유실로 배수로나 막혀 주택 침수 발생	주택 침수피해 응급 조치 및 배수완료(7.19. 03:00)	공무원3명
2	'19.07.21.	통영시 광도면 죽림리 635-1번지 일원	옹벽 위 토사 사면 유실	경찰서 통제 하 차량통제 중	공무원 5 경찰서 4
김 해 시		2건			
1	2019.7.20	한림면 안하리 1310-1	공장 법면유실	토사 제거 및 법면 정리 조치완료	장비2(백호1, 트럭1)인력2명
2	2019.7.20	내덕동 장유자동차학원 앞 (국도58호선)	주유소 및 공장 각 1개소 침수	강제 배수 조치완료 2019.7.20	장비(양수기10대)인력13명
거 제 시		2건			
1	'19.07.20. 07:35	거제시 연초면 아부길 10	주택 및 마당 침수피해	주택내부 침수가 없도록 배수조치 완료	
2	'19.07.20. 06:00	거제시 연초면 죽토리 324 (연초하나로마트)	지하주차장 침수피해	거제소방서 현장 출동 후 양수작업 완료	
남 해 군		2건			
1	'19.07.20. 09:00	남해읍 평리 718-1일원	배수로 파손에 따른 우수 유입 석축 파손	- 주변 통행 제한 응급 조치 - 추후 배수로 시설 개선	
2	'19.07.20. 10:00	이동면 신전해안	선박 피항 중 닻줄이 끊어져 해안으로 좌초됨.	- 신전해안에 임시 닻줄 이용 고정 - 태풍 소멸 시 피해상황 조사 후 이동조치계획	

○ 농업분야(농작물)

시군	품목	면적(ha)	피해종류	비고
계		11.2		
김해시 (응달동, 대동면)	벼	1.2	침수	
	시설채소(상추, 오이)	0.3	침수	
	대파, 부추	0.3	침수	
밀양시 (삼랑진읍, 초동면, 교동)	벼	0.8	침수	
	토마토, 부추, 깻잎 등	6.6	침수	
	복숭아	0.6	낙과	
	시설하우스	0.1	파손	
양산시(원동면)	복숭아	1	낙과	
창녕군(부곡면)	수단그라스	0.3	도복	

○ 수산분야(어선)

- 어선 침몰 : 1건(남해군 이동면 신전리)