

2019년 소방시설
종합정밀점검 결과보고서

- 점검대상 : 경상남도 환경교육원
- 점검기간 : 2019년 01월 24일

YFE
SINCE 1996

(주)영남소방엔지니어링

경남 진주시 천수로 57(주약동)

TEL : 055) 753-2111,3569 FAX : 753-3488

"Safety's happiness"

(주)영남소방엔지니어링

수신자 경상남도 환경교육원장

(경 유)

제 목 경상남도 환경교육원 2019년 소방시설 종합정밀점검 결과 제출

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조에 의거 경상남도 환경교육원(사용승인일:2012.01.16./점검일:2019.01.24.)에 대한 소방시설 종합정밀점검을 실시하고 점검결과를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 1. 소방시설등 점검결과 보고서 1부. "끝"

(주)영남소방엔지니어링 대표이사

담당 류상수

시행 영남 2019-30호(2019. 02. .) 접수 ( )

우 (52719) 경남 진주시 천수로 57(주약동)

전화 (055) 753-2111 / 전송 (055) 753-3488 / E-mail : ynfire@hanmail.net

■ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제21의2호서식] <개정 2017. 2. 10.>

소방시설등 종합정밀점검 실시결과 보고서

(앞쪽)

소방 대상물	소재지	경남 산청군 시천면 지리산대로 1
	명칭	경상남도 환경교육원
	용도	자연권수련시설
	건물구조	철근콘크리트조, 판넬지붕, 3F 바닥면적 : ㎡ 연면적 : 4,244.62㎡
소방시설등의 종류		소화설비 (소화기, 자동확산소화기, 스프링클러설비, 호스릴이산화탄소소화설비) 경보설비 (자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 가스누설경보기) 피난설비 (완강기, 유도등)

점검자	구분	성 명	자격구분	자격번호	점검기간
	주인력	류상수	소방시설관리사	제17호	2019년 01월 24일
	보조인력	류창성	소방설비기사	18204170887N (기계)	
	보조인력	신철호	소방기술인정 자격수첩	2013-16-00032L	
	보조인력	김명진	소방설비기사	18201171786S (전기)	

특기사항

사용승인일: 2012.01.16.

아래와 같이 소방시설등 종합정밀점검 실시결과를 제출합니다.

2019년 월 일

관계인 소방안전관리자 박재관 (서명 또는 인)

경상남도 환경교육원 귀중

붙임서류	소방시설등 점검표 1부. 점검인력 배치확인서 1부.	수수료 없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

(뒤쪽)

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	경상남도 환경교육원	관계인	경상남도 환경교육원장 (☎ 055-254-4014)
소방대상물의 위치	경남 산청군 시천면 지리산대로 1		
점검결과	이상없음		
점검자 (직위 및 성명)	소방시설 관리사 류 상 수		

각 설비별 점검결과	
소화기구	소 화 기 (이상없음) 자 동 확 산 소 화 기 (이상없음)
경보설비	자 동 화 재 탐 지 설 비 (이상없음) 자 동 화 재 속 보 설 비 (이상없음) 가 스 누 설 경 보 기 (이상없음)
소화설비	스 프 링 클 러 설 비 (이상없음) 호스릴이산화탄소소화설비 (이상없음)
피난설비	완 강 기 (이상없음) 유 도 등 (이상없음)
소화용수설비	-
소화활동설비	-
화재취약시설	-
그 밖의 소방 시설등	방 화 문 (이상없음)

각 설비별 점검결과

대상명 : 경상남도 환경교육원<본관동>

소방시설명	위 치	문 제 점	보 완 대 책	비 고
		- 이 상 없 음 -		

각 설비별 점검결과

대상명 : 경상남도 환경교육원<숙박동>

소방시설명	위 치	문 제 점	보 완 대 책	비 고
		- 이 상 없 음 -		